

セクション
1

タッチパネル

タッチパネルディスプレイの説明

タッチパネルディスプレイの表示とボタン機能の割り当てについて説明します。

読取数
読取ったタグの数を表示します。

スライダー
読取り感度の強弱を調整します。

ステータス表示
システムよりメッセージが表示されます。

表示情報 1
PC 側のエクセルツールで設定した情報が表示されます。

表示情報 2
PC 側のエクセルツールで設定した情報が表示されます。

バーコード表示窓
読取ったバーコードを表示します。

棚卸し
棚卸モードに移行します。
※棚卸操作については棚卸パッケージ説明書を参照

モード
「セルへ入力」「セルを探す」「IC タグを探す」の切り替えをします。

クリア
モバイル上の読取情報をクリアします。

セクション
2

ハードウェアボタン

ハードウェアボタンへの割り当て

各ハードウェアボタンに割り当てられている機能を説明します。

方向ボタン ▼▲▶◀ カースル
(セルへ入力モードのとき)
PC 画面のアクティブセルを移動します。

(セルを探す・IC タグを探すモードのとき)
ハンディ画面のカースルを移動します。

緑ボタン
通常モードから棚卸しモードへ切り替えます。

※棚卸しモードから通常モードへの切り替えはタッチパネルより「戻る」をタップします。

tab ボタン
IC タグ / バーコードを切り替えます。

数字ボタン 0 ~ 9
※このキーには機能設定はありません。

矢印ボタン
※このキーには機能設定はありません。

決定ボタン
IC タグまたはバーコードの読取を開始します。

赤ボタン クリア
モバイル上の読取情報をクリアします。

F ボタン
※このキーには機能設定はありません。

電源ボタン
ハンディの電源を切り替えます。