


セクション  
1

## タッチパネル

### タッチパネルディスプレイの説明

タッチパネルディスプレイの表示とボタン機能の割り当てについて説明します。



**読取モード**  
棚卸しモードへ移行します。

**モード**  
「セルへ入力」「セルを探す」「IC タグを探す」の切り替えをします。

**クリア**  
AT-880 上の読取情報をクリアします。クリアを押すと AT-880 と PC 側の「ハンディ読取情報」をクリアします。

セクション  
2

## ハードウェアボタン

### ハードウェアボタンへの割り当て

各ハードウェアボタンに割り当てられている機能を説明します。

